

# PALETTO PENDULO TELESCOPICO

PIEU PENDANT TÉLESCOPIQUE  
TELESCOPIC HANGING SUPPORT  
TELESKOPIISCHE STÜTZPENDEL  
VARILLA PÉNDULO TELESCÓPICO

Cod. ACG8285




MONTAGGIO SU ASTA Ø 80 RIB  
ASSEMBLAGE SUR LISSE Ø 80 RIB  
FITTING ON RIB BOOM ARM Ø 80  
INSTALLIERUNG AUF STANGE Ø 80 RIB  
MONTAJE EN BRAZO RIB Ø 80



MONTAGGIO SU ASTA OTTAGONALE (NORMAL - INDUSTRIAL)  
ASSEMBLAGE SUR LISSE OCTOGONALE (NORMAL - INDUSTRIAL)  
FITTING ON OCTAGONAL BOOM ARM (NORMAL - INDUSTRIAL)  
INSTALLIERUNG AUF ACHECKIGE STANGE (NORMAL - INDUSTRIAL)  
MONTAJE EN BRAZO OCTAGONAL (NORMAL - INDUSTRIAL)



MONTAGGIO SU ASTA PROFILO RIB (fuori produzione)  
ASSEMBLAGE SUR LISSE FACE RIB (hors production)  
FITTING ON OLD RIB BOOM (no longer in production)  
INSTALLIERUNG AUF STANGE PROFIL RIB (außer Produktion)  
MONTAJE EN BRAZO PERFIL ESPECIAL RIB (afuera de producción)



- I**
- Fissare la parte oscillante del paletto come indicato nelle fig. 1-2-3-4 in base alle varie versioni.
  - Mettere l'asta in posizione orizzontale (fig. 5).
  - Infilare la parte terminale telescopica (fig. 6).
  - Dopo avere riportato in verticale il paletto, segnare con un pennarello la posizione dei fori di fissaggio da eseguire sulla parte terminale (fig. 7).
  - Sfilare il tubo terminale e forare con punta diametro 5 in corrispondenza dei segni eseguiti precedentemente (fig. 8).




- F**
- Fixer la partie oscillante du pieu, comme indiqué dans les fig. 1-2-3-4 sur la base des diverses versions.a
  - Mettre la tige en position horizontale (fig. 5).
  - Enfiler la partie terminale télescopique (fig. 6).
  - Après avoir rapporté dans vertical le pieu, marquer avec un feutre la position des trous de fixation à exécuter sur la partie terminale (fig. 7).
  - Ôter le tube terminal et percer avec pointe diamètre 5 en correspondance des signes exécutés précédemment (fig. 8).




- G  
B  
B**
- Fix the top swinging part of the hanging support as indicated in the pictures 1-2-3-4 depending on the version of the boom arm.
  - Bring the boom arm to horizontal position (pict. 5).
  - Insert the lower telescopic part of the hanging support (pict. 6).
  - Return the hanging support to the vertical position and with a felt-pen mark the spots that have to be drilled on the lower part (pict. 7).
  - Remove the lower part and drill the marks made by the feltpen by using a 5 mm drill (pict. 8).

- D**
- Befestigen Sie die schwingende Seite des Stützpendels wie in Abb. 1-2-3-4 unter verschiedenen Versionen.
  - Stecken Sie die Stange in eine horizontale Position (Abb. 5).
  - Legen Sie die Teleskop-Ende (Abb. 6).
  - Nachdem Sie die senkrechte Stange, markieren Sie mit einer Feder die Position der Befestigungslöcher auf dem Terminal gebohrt werden (Abb. 7).
  - Entfernen Sie das Rohrende und Bohrer Spitze Durchmesser 5 auf den Schildern zuvor durchgeführt (Abb. 8).



- S  
S  
S**
- Fijar la parte superior oscilante del soporte como indicado el las fotos 1-2-3-4 a según de la versión de la pluma.
  - Poner la pluma en posición horizontal (foto 5).
  - Introducir la parte inferior del soporte (foto 6).
  - Reponer el soporte en posición vertical, y marcar con un rotulador la posición de los agujeros para fijar las dos partes (foto 7).
  - Sacar la parte inferior del soporte y taladrar con una punta de 5 mm donde se ha marcado antes (foto 8).




- I** - Infilare il paletto terminale, fissarlo al tubolare CME6132 tramite le viti in dotazione DAC55x16l (fig. 9).  
- Verificare il corretto funzionamento del paletto telescopico facendo eseguire un ciclo completo alla barriera (fig. 10).

- F** - Enfiler le pieu terminal, le fixer au tubulaire CME6132 par les vis en dotation DAC55x16l (fig. 9).  
- Vérifier le correct fonctionnement du pieu télescopique en faisant exécuter un cycle complet à la barrière (fig. 10).



- GB** - Join the the lower part of the hanging support to the top part CME6132 by using the DAC55x16l screws (pict. 9).  
- Verify the correct movement of the telescopic hanging support by lifting and lowering the boom arm for a few times (pict. 10).

- D** - Legen Sie die Stützpendel-Ende, befestigen Sie diese mit dem röhrenförmigen CME6132 mit den mitgelieferten Schrauben DAC55x16l (Abb. 9).  
- Überprüfen Sie den korrekten Betrieb des teleskopischen Stützpendels, indem Sie einen vollständigen Zyklus der Barriere (Abb. 10).

- ES** - Insertar la parte inferior del soporte dentro de la parte superior CME6132 usando los tornillos DAC55x16L incluidos (foto 9).  
- Averiguar el corecto funcionamiento del soporte telescopico levantando y bajando la pluma unas veces (foto 10).



# PALETTO PENDULO TELESCOPICO



MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato completamente progettato e costruito in Italia - Ce produit a été complètement développé et fabriqué en Italie - This product has been completely developed and built in Italy - Dieses Produkt wurde komplett in Italien entwickelt und hergestellt - Artículo totalmente proyectado y producido en Italia



25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY  
 Via Matteotti, 162  
 Tel. +39.030.2135811  
 Fax +39.030.21358279  
 www.ribind.it - ribind@ribind.it

COMPANY WITH  
 QUALITY SYSTEM  
 CERTIFIED BY DNV GL  
 = ISO 9001 =



Cod. CVA2017 - 16042015 - Rev. 04